

ABSPA - ABBANOASPA\_AOO - REG\_UFF - USCITA - Prot. n. 0053799 del 28-03-2025

Sassari, **28/03/2025**Prot. SP/ \_\_\_\_\_ /Dis\_D6  
(lettere e numeri da citare nella risposta)**Comunicazione PEC**

Spett.le Comune di **Berchidda**  
[protocollo@pec.comune.berchidda.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.berchidda.ss.it)  
Comune di **Oschiri**  
[comunedioschiri@pec.comune.oschiri.ss.it](mailto:comunedioschiri@pec.comune.oschiri.ss.it)  
Comune di **Tula**  
[comuneditula@pec.comune.tula.ss.it](mailto:comuneditula@pec.comune.tula.ss.it)  
Comune di **Erula**  
[comunedierula@pec.comune.erula.ss.it](mailto:comunedierula@pec.comune.erula.ss.it)

e p.c. **ASSL SASSARI**  
[siannord.h2o@pec.aslsassari.it](mailto:siannord.h2o@pec.aslsassari.it)

OGGETTO: **INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CONDOTTA ADDUTTRICE DN 500 RAMO NORD PATTADA-TEMPIO – DISSERVIZI NEI COMUNI DI BERCHIDDA, OSCHIRI, TULA, ERULA DEL 02.04.2025**

La Società Abbanoa informa che nella giornata di **mercoledì 02/04/2025**, si procederà con l'esecuzione di un intervento ubicato sul ponte tubo della condotta di adduzione DN 500 mm, **interrompendo l'erogazione dalla disconnessione di Oschiri dalle ore 06:00 alle ore 18:00**. In relazione all'interruzione programmata, sono previste le seguenti incidenze sul servizio:

**Comune di Oschiri**

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, per abbassamento dei livelli dei serbatoi.

**Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei lavori si protragga oltre le ore 18:00**

**Comune di Berchidda**

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, per abbassamento dei livelli dei serbatoi.

**Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei lavori si protragga oltre le ore 18:00**

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P. Iolanda, 81

ABSPA - ABBANOASPA\_AOO - REG\_UFF - USCITA - Prot. n. 0053799 del 28-03-2025

**Comune di Tula**

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, per abbassamento dei livelli dei serbatoi.

**Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei lavori si protragga oltre le ore 18:00**

**Comune di Erula**

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, per abbassamento dei livelli dei serbatoi.

**Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei lavori si protragga oltre le ore 18:00**

**Tutte le articolazioni degli orari di ripresa del servizio sopra riportati, potrebbero subire delle variazioni per cause improvvise o imprevedibili non valutabili in questo momento, sarà nostra cura comunicare anche per vie brevi qualora si manifestassero dei ritardi.**

**Dopo la riapertura si potrebbero presentare fenomeni di torbidità in rete a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte.**

*SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE  
U.O. DISTRETTO 6 – SASSARI  
IL RESPONSABILE  
(Geom. Simone Pilo)*



Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P. Iolanda, 81